

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DDKZJLSLDC12HINKWV2



Αυτόματο Ηλεκτρικό Εργαλείο Δεσίματος VEVOR για Λουριά PP/PET 9-16mm DDKZJLSLDC12HINKWV2

Μοντέλο DS-16

Περιεχόμενα

- 1. Ασφάλεια
- 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 3. Μπαταρία και φόρτιση
- 4. Χειριστήρια και λειτουργίες
- 5. Διαδικασία περίδεσης
- 6. Συντήρηση

1. Ασφάλεια

Απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση πριν από τη χρήση. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην περιοχή περίδεσης, συγκόλλησης ή κοπής. Μην χρησιμοποιείτε την ταινία για να σύρετε ή να ανυψώσετε φορτία. Η υπερβολική σύσφιξη ή η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση και εκτίναξη της ταινίας. Σε αιχμηρές ακμές χρησιμοποιείτε προστατευτικά. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά και μη στέκεστε στην ίδια ευθεία με το εργαλείο κατά τη σύσφιξη/συγκόλληση. Διατηρείτε τον χώρο καθαρό και στεγνό. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα εξαρτήματα και μην τροποποιείτε τη συσκευή.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο DS-16. Διαστάσεις: 360 × 130 × 140 mm. Ταινίες PET (πολυεστέρας) ή PP (πολυπροπυλένιο), πλάτους 9–16 mm και πάχους 0,4–1,2 mm. Ταχύτητα τροφοδοσίας 50–150 mm/s. Το εγχειρίδιο αναφέρει μέγιστη δύναμη σύσφιξης 2.500 N και σε άλλο σημείο ρυθμιζόμενο εύρος 600–3.200 N· η πραγματική τιμή εξαρτάται από την ταινία. Θερμοκρασία λειτουργίας 5–45 °C, βέλτιστα 15–25 °C. Προστατεύετε από νερό και υγρασία.

3. Μπαταρία και φόρτιση

Μπαταρία λιθίου 18 V. Το εγχειρίδιο αναφέρει χωρητικότητα 5.000 mAh σε ένα σημείο και 6.000 mAh σε άλλο· ελέγξτε την ετικέτα της μπαταρίας που παραλάβετε. Προαιρετικός φορτιστής: είσοδος AC 100–240 V, έξοδος 21 V / 2,5 A, χρόνος φόρτισης περίπου 90 λεπτά. Μην αφήνετε την μπαταρία στη βροχή ή στο νερό. Μην αποσυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε ή καίτε τις μπαταρίες. Ανακυκλώνετε τις χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

4. Χειριστήρια και λειτουργίες

Το εργαλείο διαθέτει κουμπί σύσφιξης, κουμπί τριβής/συγκόλλησης, ψηφιακή ένδειξη LED και ρυθμίσεις δύναμης και χρόνου τριβής. Η ημι-αυτόματη λειτουργία απαιτεί να κρατάτε πατημένο το κουμπί σύσφιξης. Στη λειτουργία μίας πίεσης, πατήστε και αφήστε το κουμπί για αυτόματη σύσφιξη. Για αλλαγή λειτουργίας, πατήστε το κουμπί σύσφιξης και ανασηκώστε ταυτόχρονα τη λαβή· η εναλλασσόμενη αναλαμπή της ένδειξης υποδηλώνει αλλαγή.

5. Διαδικασία περίδεσης

1) Περάστε την ταινία γύρω από το φορτίο και κρατήστε την καθαρή, χωρίς λάδια ή ρύπους. 2) Ανασηκώστε τη λαβή με το δεξί χέρι και εισαγάγετε τις ταινίες με το αριστερό. Η ταινία προς την κατεύθυνση σύσφιξης τοποθετείται επάνω. Η κάτω ταινία πρέπει να προεξέχει 5–10 mm πέρα από την μπροστινή πλευρά της οδοντωτής πλάκας. Αφήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι οι ταινίες είναι παράλληλες. 3) Πατήστε το κουμπί σύσφιξης· στην ημι-αυτόματη λειτουργία κρατήστε το πατημένο μέχρι την επιθυμητή τάση. Ρυθμίστε τη δύναμη αν η ταινία είναι πολύ χαλαρή ή σφιχτή. 4) Πατήστε το κουμπί τριβής. Το εργαλείο συγκολλά και κόβει αυτόματα την ταινία. Ρυθμίστε τον χρόνο τριβής εφόσον χρειάζεται. 5) Όταν ολοκληρωθεί η συγκόλληση, ανασηκώστε τη λαβή ώστε ο τροχός να χαλαρώσει την ταινία και απομακρύνετε το εργαλείο.

6. Συντήρηση

Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία πριν από συντήρηση. Ελέγχετε τακτικά τις οδοντωτές πλάκες, τον τροχό τροφοδοσίας, τη λεπίδα και τη ζώνη συγκόλλησης. Αντικαθιστάτε φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα με συμβατά ανταλλακτικά. Για λεπτομερείς εικόνες αντικατάστασης και πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών, συμβουλευτείτε το πρωτότυπο εγχειρίδιο.

Σημείωση: Το αρχικό PDF περιλαμβάνει διαγράμματα, εικόνες, αναλυτικά βήματα και πίνακες ανταλλακτικών. Για σημεία που εξαρτώνται από εικόνες ή για πλήρη αντιστοίχιση όλων των στοιχείων του πρωτοτύπου, ανατρέξτε στο αρχικό εγχειρίδιο.

The logo for VEVOR, featuring the brand name in white, bold, sans-serif capital letters centered within a solid orange square.