

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CZQGJ1200SDHWXJMJV0



Κόφτης Πλακιδίων

Προειδοποίηση

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κόφτη πλακιδίων. Ο χειριστής πρέπει να ακολουθεί βασικές προφυλάξεις ώστε να μειώσει τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς στον εξοπλισμό. Εξοικειωθείτε με όλες τις προειδοποιήσεις κινδύνου που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ένα εικονίδιο προειδοποίησης σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα ζημιάς, τραυματισμού ή θανάτου αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Εργαστείτε σε ασφαλές περιβάλλον. Κρατήστε τον χώρο καθαρό, καλά φωτισμένο και χωρίς περισπασμούς.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο πρέπει να φορούν τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.
3. Αποθηκεύστε τα εργαλεία σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε απώλεια ή ζημιές. Κλειδώστε τον κόφτη πλακιδίων και κρατήστε τον μακριά από παιδιά.
4. Χρησιμοποιείτε τον κόφτη πλακιδίων σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Φοράτε πάντα ατομικό εξοπλισμό προστασίας εγκεκριμένο από τον **Canadian Standards Association (CSA)** ή τον **American National Standards Institute (ANSI)**.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

1. Φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας με πλευρική προστασία για τα μάτια. Τα γυαλιά πρέπει να πληρούν τα πρότυπα **CSA Z94.3-07** ή **ANSI Z87.1**, ανάλογα με το είδος της εργασίας.
2. Φοράτε γάντια που προστατεύουν από κοψίματα ή κραδασμούς.
3. Προσοχή: Οι άκρες των πλακιδίων είναι κοφτερές.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ελέγχετε πάντα την κίνηση του κόφτη, την προσωπική σας στάση και το περιβάλλον για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά:

1. Μην χρησιμοποιείτε τον κόφτη αν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.
2. Αποφεύγετε να φοράτε ρούχα ή αξεσουάρ που μπορεί να μπλεχτούν με τον άξονα κοπής. Κρατάτε τα μαλλιά δεμένα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Ο κόφτης διαθέτει κυκλικό δίσκο κοπής που πρέπει να διατηρείται καθαρός. Κρατήστε τον κόφτη και τη λεπίδα μακριά από παιδιά.
2. Χρησιμοποιείτε τον σωστό κόφτη για τη σωστή εργασία. Αυτός ο κόφτης πλακιδίων είναι σχεδιασμένος αποκλειστικά για κοπή πλακιδίων.
3. Αποθηκεύετε το μηχάνημα σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
4. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για κοπή και σπάσιμο κεραμικών πλακιδίων. Μην τη χρησιμοποιείτε για μέταλλο, γυαλί ή άλλα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ τροποποιείτε ή αλλοιώνετε το προϊόν.
- Η χρήση διαφορετικού δίσκου από τον προβλεπόμενο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Η άμεση έκθεση σε πιεσμένα αέρια ή υγρά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Εξαρτήματα (Parts)

- Κύριος κορμός (Main Body) × 1
- Ρυθμιζόμενος οδηγός κοπής (Adjustable Angle Ruler Assembly) × 1
- Κεφαλή κοπής (Cutting Head) × 1
- Λαβή (Handle) × 1
- Οδηγός (Guide) × 1
- Μπάρες στήριξης (Supporting Bars) × 2
- Μικρό εξάγωνο κλειδί (Small Hexagon Spanner) × 1
- Μεγάλο εξάγωνο κλειδί (Big Hexagon Spanner) × 1
- Ανταλλακτικός τροχός κοπής (Spare Cutting Wheel) × 1

Λειτουργία

Ευθεία Κοπή (Straight Cutting)

1. Τοποθετήστε τον τροχό κοπής στο πίσω άκρο του οδηγού.
2. Σύρετε τον τροχό προς τα εμπρός πιέζοντας τη λαβή με **μέτρια δύναμη**.
3. Η χάραξη της επιφάνειας πρέπει να γίνεται **με μία συνεχόμενη κίνηση**, χωρίς να περνάτε δύο φορές στο ίδιο σημείο.

Σπάσιμο μετά τη χάραξη

1. Μετά τη χάραξη και χωρίς να μετακινήσετε το πλακίδιο, γείρετε ελαφρά τη ράβδο πίεσης ώστε να ακουμπήσει στο πλακίδιο.
2. Ασκείστε πίεση προς τα κάτω για να σπάσει το πλακίδιο στην ευθεία γραμμή.



Συμβουλή:

- Το καλύτερο σημείο πίεσης είναι το κέντρο του πλακιδίου (περίπου 50 mm από την άκρη).
- Μην πιέζετε στο κέντρο και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, γιατί μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στο σπάσιμο.

Διαγώνια Κοπή (Diagonal Cutting)

1. Τοποθετήστε το πλακίδιο στο μηχάνημα σύμφωνα με τον ρυθμιζόμενο γωνιακό οδηγό.
2. Επαναλάβετε τα ίδια βήματα όπως στην ευθεία κοπή:
 - Τοποθετήστε τον τροχό στο πίσω άκρο.
 - Σύρετε προς τα εμπρός με μέτρια πίεση.
 - Κάντε μία μόνο συνεχόμενη χάραξη.
 - Ασκείστε πίεση για να σπάσει το πλακίδιο στη γραμμή.

Μετά τη χάραξη και χωρίς να μετακινήσετε το πλακίδιο, γείρετε ελαφρά τον βραχίονα ώστε να ακουμπήσει το πλακίδιο.
Ασκήστε αυξανόμενη πίεση στη λαβή μέχρι το πλακίδιο να σπάσει στη γραμμή.

 Συμβουλή:

- Μην πιέζετε πολύ κοντά στη γραμμή κοπής. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή χάραξης είναι καθαρή.
- Η καλύτερη θέση για σπάσιμο είναι όταν ο βραχίονας ασκεί πίεση περίπου **5–10 mm** από την άκρη του πλακιδίου.

Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για την αντικατάσταση της λεπίδας.

Οδηγίες Συσκευής Λέιζερ

1. Υπάρχουν τέσσερις βίδες για τη ρύθμιση του λέιζερ.
2. Χρησιμοποιεί δύο μπαταρίες τύπου **AAA**. Αν το λέιζερ δεν ανάβει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Ρυθμίσεις:

- Αν η δέσμη λέιζερ είναι πιο αριστερά από τη γραμμή, ρυθμίστε τις βίδες No. 1 και No. 2 **δεξιόστροφα**.
- Αν η δέσμη λέιζερ είναι πιο δεξιά από τη γραμμή, ρυθμίστε τις βίδες No. 1 και No. 2 **αριστερόστροφα**.
- Αν η ένδειξη λέιζερ είναι πιο χαμηλά, ρυθμίστε τις βίδες No. 3 και No. 4 **δεξιόστροφα**.
- Αν η ένδειξη λέιζερ είναι πιο ψηλά, ρυθμίστε τις βίδες No. 3 και No. 4 **αριστερόστροφα**.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE